





$2p=8$; $Z=36$; $q=1и2$; $y=4$; $a=1$; обмотка равнокатушечная



$2p=8$; $Z=36$; $q=1и2$; $y=4$; $a=2$; обмотка равнокатушечная




$2p=8$; $Z=36$; $q=1и2$; $y=4$; $a=4$; обмотка равнокатушечная






Однослойная обмотка $2p=8$; $Z=36$; $q=1и2$; $y=5,4$; $a=1$




Однослойная обмотка $2p=8$; $Z=36$; $q=1и2$; $y=5,4$; $a=2$






Полутораслойная концентрическая обмотка $2p=8$; $Z=36$; $y=1-6;2-5$; $a=1$



Полутораслойная концентрическая обмотка $2p=8$; $Z=36$; $y=1-6;2-5$; $a=2$



Полутораслойная концентрическая обмотка $2p=8$; $Z=36$; $y=1-6;2-5$; $a=4$

